

BEISPIEL

Felix Muster-Str. 37, Basel – BBG 9123456 – Bericht Diagnostik GmbH, 17.09.2022
(Umbau EFH und Einbau Heizzentrale)

Bitte die nachfolgend aufgeführten Abfälle in der Spalte „Entfernt“ mit Ja/Nein/Wohin/Entsorger ausfüllen.

Entsorgungs-Zusammenfassung vom 17.06.2023

Schadstoffgutachen, vom xx.xx.xxxx					Entfernt		Wohin/Entsorger/ Bemerkungen
Pos.	Standort	Material	Bemerkungen	Bewertung	Ja	Nein	
01	UG, Heizungsraum, Brandschutz an Türe	Asbesthaltige Leichtbauplatte	Ausmass: 2.5 m2	SG I	X		Verfestigung
02	UG, Bereich Hausanschlüsse Elektrotabelleau	Asbestzementplatten	Ausmass: 1 m2	FG III	X		Deponie B
03	EG, Dusche	Asbesthaltige Wandfliesenkleber	Ausmass: 9m2	FG III	X		Deponie B
04	EG, Küche, Wandverkleidung	Asbestzementplatten	Ausmass: 5m2	FG III	X		Deponie B
06	Gesamtes, Gebäude, Holzfenster, Doppelverglasung, ohne Metallsteg	Asbesthaltiger Fensterkitt	Lage der Fenster/ Türen mit asbesthaltigem Fensterkitt sind in den Fundstellenplänen dokumentiert.	FG III		X	
07	1. OG, Korridor, in Elektrotabelleau	Asbesthaltige Leichtbauplatte	Die Leichtbauplatte befindet sich an der Decke des Wandschranks hinter bzw. über dem neuen Elektrotabelleau aus Blech	SG I	X		Verfestigung
08	2. OG, Bad und WC, Wandfliesen	Asbesthaltiger Fliesenkleber	Ausmass: 45m2 (in zwei Räumen)	FG III		X	Die neuen Wandfliesen wurden darüber verlegt.

Bemerkungen:

Entsorgungsbelege folgen.