

Entsorgungsübersicht

Schadstoffgutachten, vom xx.xx.xxxx							
Pos.	Standort	Material	Bemerkungen	Bewertung	Entfernt		Wohin/Entsorg er/Bemerkunge n
					Ja	Nein	
01	UG, Heizungsraum, Brandschutz an Türe	Asbesthaltige Leichtbauplatte	Ausmass: 2.5 m ²	SG	I	X	Verfestigung
02	UG, Bereich Hausanschlüsse Elektrotableau	Asbestzementplatt en	Ausmass: 1 m ²	FG	III	X	Deponie B
03	EG, Dusche	Asbesthaltige Wandfliesenkleber	Ausmass: 9 m ²	FG	III	X	Deponie E oder Verfestigung
04	EG, Küche, Wandverkleidung	Asbestzementplatt en	Ausmass: 5 m ²	FG	III	X	Deponie B
05	Gesamtes Gebäude, Holzfenster Doppelverglasung, ohne Metallsteg	Asbesthaltiger Fensterkitt	Lage der Fenster/ Türen mit asbesthaltigem Fensterkitt sind in den Fundstellenplänen dokumentiert.	FG	III		X
06	1. OG Korridor, in Elektrotableau	Asbesthaltige Leichtbauplatte	Die Leichtbauplatte befindet sich an der Decke des Wandschranks hinter bzw. über dem neuen Elektrotableau aus Blech	SG	I	X	Verfestigung
07	2. OG, Bad und WC, Wandfliesen	Asbesthaltiger Fliesenkleber	Ausmass: 45 m ² (in zwei Räumen)	FG	III		X Die neuen Wandfliesen wurden darüberverlegt